


## Техника безопасности при работе на ленточнопильном вертикальном станке

1. Необходимо обязательное ограждение шкивов и пильной ленты.
2. Предохранительный футляр-ограждение нисходящей (рабочей) ветви пильной ленты следует устанавливать настолько низко, насколько позволяет толщина раскраиваемого материала.
3. Тормоз должен быть заблокирован с пусковым устройством.
4. До включения станка необходимо тщательно его осмотреть: проверить соосность шкивов, положение пильной ленты и ее натяжение. При работе на станке станочник должен быть предельно внимательным, особенно при выпилке мелких заготовок сложного профиля.



1 — станина; 2 — верхний не приводной шкив; 3 — ленточная пила; 4 — ограждение пилы с направляющим устройством; 5 — стол; 6 — направляющая линейка; 7 — нижний шкив; 8 — педаль тормозного устройства; 9 — электродвигатель; 10 — щетка