

Техника безопасности при работе со стамеской и долотом

1. Инструменты должны быть исправными и хорошо заточенными
2. Ручки инструментов не должны иметь трещин и сколов, кольца должны плотно сидеть на своих местах
3. Заготовка должна плотно лежать на верстачной доске
4. При долблении сквозных гнезд под заготовку подкладывается фанера или дощечка
5. При работе стамеской или долотом запрещается работать по направлению на себя
6. По окончании работ, инструменты очищают от стружки щеткой и убирают на хранение в специально отведенные для этого места

