

Техника безопасности при работе на кромкооблицовочном станке

1. Запрещается оставлять работающий станок без присмотра.
2. Запрещается открывать защитную крышку во время работы станка.
3. Причиной многих несчастных случаев является неподходящая одежда и украшения (браслеты, наручные часы, бусы и т.д.). Убедитесь, что одежда застегнута на все пуговицы. Не работайте в галстуке, приберите длинные волосы.
4. Всегда работайте в специальной обуви и защитных очках.
5. Необходимо поддерживать чистоту станка и рабочей зоны вокруг него, а также обеспечить достаточное освещение и вентиляцию рабочей зоны.
6. Станок следует использовать только для выполнения работ, для которых он предназначен.
7. Запрещается использовать молоток для снятия или фиксации инструмента.

