

## Техника безопасности при работе с рашпилем и напильником

1. Инструменты всегда должны быть исправными и готовыми к работе
2. Полотно напильника или рашпиля не должно иметь дефектов и не должно быть изношенным
3. Ручка инструментов не должна иметь сколов и трещин, кольцо ручки должно быть плотно насажено на свое посадочное место
4. При выполнении работ напильником или рашпилем их необходимо периодически очищать металлической щеткой
5. Переносить инструменты можно только в опущенной руке
6. Во время работ не оставлять рашпиль или напильник на краю верстака, а укладывать их только в лоток верстака
7. После окончания работ инструменты очищают от загрязнений и укладывают на хранение в специально отведенные для этого места

