


Правила безопасной работы киянкой

1. Работать нужно только исправным инструментом
2. Киянкой забивают, соединяют только изделия из древесины
3. Нельзя забивать гвозди киянкой
4. Деревянные киянки не должны иметь сколов и трещин, ручки киянок должны быть гладкими
5. Тело киянки должно быть плотно насажено на ручку и расклинено клином или закреплено клеем
6. Рабочая часть киянки должна всегда быть ровной
7. По окончании работ инструмент убирают в специально отведенное место



Киянки: а — со сферической головкой и круглой ручкой; б — киянка весом 1 — 2 кг. для маховых ударов и снятия большого объёма древесины крупной стамеской (ручка прямоугольного сечения для удобства удержания; в — разновидность киянки, которая может быть использована в качестве притирочного молотка; г -