

## **Правила поведения и безопасной работы в столярной мастерской**

1. Перед началом занятия следует переодеться в рабочую одежду
2. Каждый обучающийся должен работать только за своим, закрепленным за ним верстаком
3. Во время работы на верстаке держат только те инструменты, которые необходимы на занятии
4. Нельзя отходить от рабочего места без разрешения преподавателя
5. Нельзя подходить и прикасаться к станкам, включать их без разрешения преподавателя
6. После окончания занятий нужно положить инструменты и материалы на место, убрать верстак и мастерскую